

Informace k opravám závad zjištěných při poslední revizi plynové soustavy.

V příloze uvádíme soupis zjištěných závad tak, jak jsme jej obdrželi od provádějící firmy HPV gastop spol. s.r.o. současně s cenovou nabídkou a termíny realizace oprav závad.

Každý uživatel je povinen zjištěné závady nechat odstranit na své náklady odborně způsobilým subjektem ve smyslu předpisů a družstvu doložit dokladem, že závady zjištěné při revizi plynu ve dnech 24.6. - 6.10. 2020 byly v plném rozsahu odstraněny.

Podle stanov BD je za odstranění uvedených závad odpovědný uživatel bytu. Je zcela na uživateli bytu, zda této nabídky využije nebo si nechá odstranit závady jiným odborně způsobilým subjektem.

Pokud využijete nabídky firmy HPV gastop spol. s.r.o., budete náklady hradit hotově po ukončení zásahu pracovníkům firmy proti dokladu. Současně obdržíte doklad o odstranění závad.

Předpokládáme, že není nutno zdůrazňovat, že plyn je nejnebezpečnější médium z hlediska možných škod na životě, zdraví a majetku, které v domě máme. (Viz mediálně známé případy z poslední doby).

Věříme, že obyvatelé bytů v našich domech, vědomi si případných rizik, zajistí bezodkladně provedení oprav zjištěných závad nejpozději do 31. 1. 2021.

Za představenstvo družstva

Ing. Jiří Šindelka v z. Tomáš Karkoška

V Praze 28 .11. 2020